



Qualité de l'eau de la baignade :

Classement sur quatre ans
(Directive 2006/7/CE) :



Excellent

Année	2020	2021	2022	2023
Classement de la baignade				


Caractéristiques de la baignade :

- Nom : Plage au lieu-dit Les Tunnels
- Commune : Vallon Pont d'Arc
- Département : Ardèche 07
- Responsable de la baignade : Commune de Vallon Pont d'Arc
- Période d'ouverture : du 1^{er} juillet au 31 août
- Surveillance : pas de surveillance
- Fréquentation : pas de donnée

! Site non aménagé et non surveillé.
Baignade libre sous l'entière responsabilité et aux risques et périls des usagers

Épisodes de pollution au cours de la saison 2023 :
Aucun jour de fermeture

Schéma de la zone de baignade :



Localisation de la zone de baignade :



Inventaire des sources de pollution et synthèse des actions :

Principales sources de pollution	Hiérarchie Impact
Rejet dans système d'assainissement de la distillerie de Vallon	1 - Important
Raccordement camping « La Roubine »	1 - Important
Postes de relevage	2 -Modéré

Synthèse des actions :

- Mesures de gestion :**
- Autosurveillance
 - Gestion de crise en cas de pollution
- Travaux :**
- Raccordement du réseau de la distillerie au réseau communal
 - Raccordement du camping « La Roubine »
- Information du public :**
- Renouvellement des panneaux d'affichage sur le site de baignade

Plus d'info :

<https://qualite.ardeche-eau.fr/>

