



## Qualité de l'eau de la baignade :

Classement sur quatre ans  
(Directive 2006/7/CE) :



**Excellent**

Année	2022	2021	2020	2019
Classement de la baignade				

## Caractéristiques de la baignade :

Nom : Plage de l'Ardèche à l'allée du stade

Commune : Ruoms

Département : Ardèche 07

Responsable de la baignade : Commune de Ruoms

Période d'ouverture : du 1<sup>er</sup> juillet au 31 août

Surveillance : pas de surveillance


Fréquentation : environ 450 pers/jr

**Site non aménagé et non surveillé.  
Baignade libre sous l'entière responsabilité  
et aux risques et périls des usagers**

## Épisodes de pollution au cours de la saison 2022 :

- 1 jour de fermeture par temps de pluie
- 1 dépassement des seuils réglementaires a été enregistré

## Schéma de la zone de baignade :



## Localisation de la zone de baignade :



## Inventaire des sources de pollution et synthèse des actions :

Principales sources de pollution	Hierarchie Impact
Postes de relevage à la Bigournette	2 - Modéré
Autres postes de relevages et déversoirs d'orage	2 - Modéré

### Synthèse des actions :

#### Mesures de gestion :

- Autosurveillance
- Fermetures préventives par temps de pluie
- Gestion de crise en cas de pollution

#### Travaux :

- Prévention des risques de pollution par les postes de relevage et déversoirs d'orage

#### Information du public :

- Renouvellement des panneaux d'affichage sur le site de baignade

### Plus d'info :

