Fiche de synthèse - Profil de Baignade de la plage de Sampzon

Mis à jour le : 16/05/2023

commune de sampzon

Qualité de l'eau de la baignade :

Classement sur quatre ans (Directive 2006/7/CE) :

★★★ **Excellent**

Année	2022	2021	2020	2019
Classement de la baignade	★★★	★★	★★★	★★★

Caractéristiques de la baignade :

Nom : Plage de Sampzon
Commune : Sampzon
Département : Ardèche 07
Responsable de la baignade : Commune de Sampzon
Période d'ouverture : du 1er juillet au 31 août
Surveillance : pas de surveillance
Fréquentation : environ 100 pers/jr

⚠ **Site non aménagé et non surveillé.**
Baignade libre sous l'entière responsabilité et aux risques et périls des usagers

Épisodes de pollution au cours de la saison 2022 :
3 jours de fermetures préventives par temps de pluie

Schéma de la zone de baignade :



Localisation de la zone de baignade :



Inventaire des sources de pollution et synthèse des actions :

Principales sources de pollution	Hiérarchie Impact
Assainissements non collectifs des campings	1 - Important
Assainissements non collectifs des habitations	1 - Important

Synthèse des actions :

Mesures de gestion :

- Autosurveillance
- Gestion de crise en cas de pollution

Information du public :

- Renouvellement des panneaux d'affichage sur le site de baignade

Plus d'info :

Ardèche Eau PLAGE

Pour le responsable de la baignade
Réalisé par l'EPTB Ardèche
4, Allée du Château - 07 200, Vogüé Tél : 04 75 37 82 20

Bassin Versant Ardèche