



## Qualité de l'eau de la baignade :

Classement sur quatre ans  
(Directive 2006/7/CE) :



**Excellent**

Année	2022	2021	2020	2019
Classement de la baignade				


## Caractéristiques de la baignade :

Nom : Plage du grain de sel  
Commune : Saint Martin d'Ardèche  
Département : Ardèche 07  
Responsable de la baignade : Commune de Saint Martin d'Ardèche  
Période d'ouverture : 1<sup>er</sup> juillet au 31 août  
Surveillance : Tous les jours de 13h à 19h  
Fréquentation : aucune donnée


Épisodes de pollution au cours de la saison 2022 :

Aucun épisode de pollution de la qualité de l'eau n'a été enregistré

## Schéma de la zone de baignade :



## Localisation de la zone de baignade :



## Inventaire des sources de pollution et synthèse des actions :

Principales sources de pollution	Hiérarchie Impact
Fortes précipitations	1 - Important
Poste de relevage	1 - Important
Réseau pluvial (rejets potentiels)	2 - Modéré
Assainissements non collectifs	2 - Modéré

### Synthèse des actions :

#### Mesures de gestion :

- Gestion de crise en cas de pollution

#### Information du public :

- Renouvellement des panneaux d'affichage sur le site de baignade

### Plus d'info :

