



## Qualité de l'eau de la baignade :

Classement sur quatre ans  
(Directive 2006/7/CE) :



**Excellent**

Année	2020	2021	2022	2023
Classement de la baignade				

## Caractéristiques de la baignade :

Nom : Plage de Nassier sur le Chassezac

Commune : Chambonas / Les Salettes

Département : Ardèche 07

Responsable de la baignade : Commune de Chambonas

Période d'ouverture : 1<sup>er</sup> juillet au 31 août


Surveillance : pas de surveillance

Fréquentation : aucune donnée


**!** Site non aménagé et non surveillé.  
Baignade libre sous l'entière responsabilité et aux risques et périls des usagers

Épisodes de pollution au cours de la saison 2023 :  
2 jours de fermeture par temps de pluie

## Schéma de la zone de baignade :



## Localisation de la zone de baignade :



## Inventaire des sources de pollution et synthèse des actions :

Principales sources de pollution	Hierarchie Impact
Assainissements non collectifs	1 - Important
Assainissement collectif	1 - Important
Agriculture	2 - Modéré

### Synthèse des actions :

#### Mesures de gestion :

- Autosurveillance
- Gestion de crise en cas de pollution

#### Travaux :

- Contrôles et mises en conformité des assainissements non collectifs
- Mise en place de la télésurveillance pour les réseaux de collecte de l'assainissement collectif
- Mises en conformité des stockages de fumier afin d'éviter le ruissellement des lixiviats

#### Information du public :

- Renouvellement des panneaux d'affichage sur le site de baignade

### Plus d'info :

<https://qualite.ardeche-eau.fr/>

