



Qualité de l'eau de la baignade :

Classement sur quatre ans
(Directive 2006/7/CE) :



Insuffisant

Année	2022	2021	2022	2023
Classement de la baignade				


Caractéristiques de la baignade :

Nom : Plage du pont d'Arc Aval
Commune : Vallon Pont d'Arc
Département : Ardèche 07
Responsable de la baignade : Commune de Vallon Pont d'Arc
Période d'ouverture : du 1^{er} juillet au 31 août
Surveillance : pas de surveillance
Fréquentation : environ 500 pers/jr


**Site non aménagé et non surveillé.
Baignade libre sous l'entière responsabilité
et aux risques et périls des usagers**

Épisodes de pollution au cours de la saison 2023 :
2 jours de fermeture par temps de pluie
1 jour de fermeture pour dépassement des seuils réglementaires

Schéma de la zone de baignade :



Localisation de la zone de baignade :



Carte IGN source Géoportail

Inventaire des sources de pollution et synthèse des actions :

Principales sources de pollution	Hiérarchie Impact
Fortes précipitations	1 - Important
Assainissements des campings et autres assainissements non collectifs	1 - Important
Postes de relevage et stations d'épurations	2 - Modéré

Synthèse des actions :

Mesures de gestion :

- Autosurveillance
- Fermetures préventives par temps de pluie
- Gestion de crise en cas de pollution

Travaux :

- Contrôles et mises en conformité des assainissements non collectifs

Information du public :

- Renouvellement des panneaux d'affichage sur le site de baignade

Plus d'info :

<https://qualite.ardeche-eau.fr/>

