



## Qualité de l'eau de la baignade :

Classement sur quatre ans (Directive 2006/7/CE) :



**Excellent**

Année	2020	2021	2022	2023
Classement de la baignade				

## Caractéristiques de la baignade :

Nom : Plage de Sampzon

Commune : Sampzon

Département : Ardèche 07

Responsable de la baignade : Commune de Sampzon

Période d'ouverture : du 1<sup>er</sup> juillet au 31 août


Surveillance : pas de surveillance

Fréquentation : environ 100 pers/jr

**!** Site non aménagé et non surveillé.  
Baignade libre sous l'entière responsabilité et aux risques et périls des usagers

Épisodes de pollution au cours de la saison 2023 :  
4 jours de fermetures préventives par temps de pluie

## Schéma de la zone de baignade :



## Localisation de la zone de baignade :



### Principales sources de pollution

### Hierarchie Impact

Assainissements non collectifs des campings

1 - Important

Assainissements non collectifs des habitations

1 - Important

## Synthèse des actions :

### Mesures de gestion :

- Autosurveillance
- Gestion de crise en cas de pollution

### Information du public :

- Renouvellement des panneaux d'affichage sur le site de baignade

## Plus d'info :

<https://qualite.ardeche-eau.fr/>

