



Qualité de l'eau de la baignade :

Classement sur quatre ans
(Directive 2006/7/CE) :



Excellent

Année	2022	2023	2024	2025
Classement de la baignade				


Caractéristiques de la baignade :

Nom : Plage de Malpas Cornillon sur le Chassezac
Commune : Les Vans
Département : Ardèche 07
Responsable de la baignade : Commune des Vans
Période d'ouverture : 1 juillet au 31 août
Surveillance : pas de surveillance
Fréquentation : aucune donnée

Site non aménagé et non surveillé.
 Baignade libre sous l'entière responsabilité
 et aux risques et périls des usagers

Épisodes de pollution au cours de la saison 2025 :
 aucun jour de fermeture sur la saison

Schéma de la zone de baignade :



Localisation de la zone de baignade :



Carte IGN source Géoportail

Inventaire des sources de pollution et synthèse des actions :

Principales sources de pollution	Hierarchie Impact
Poste de relevage de Chasagnes	1 - Important
Déversoir d'orage du Savel	1 - Important
Rejet station d'épuration	2 - Modéré

Synthèse des actions :

Mesures de gestion :

- Autosurveillance
- Fermetures préventives par temps de pluie
- Gestion de crise en cas de pollution

Information du public :

- Renouvellement des panneaux d'affichage sur le site de baignade

Plus d'info :

<https://qualite.ardeche-eau.fr/>

