



### Qualité de l'eau de la baignade :

Classement sur quatre ans (Directive 2006/7/CE) :



**Excellent**

Année	2022	2023	2024	2025
Classement de la baignade				

### Caractéristiques de la baignade :

**Nom :** Plage de Sampzon

**Commune :** Sampzon

**Département :** Ardèche 07

**Responsable de la baignade :** Commune de Sampzon

**Période d'ouverture :** du 1 juillet au 31 août


**Surveillance :** pas de surveillance

**Fréquentation :** environ 100 pers/jr


**! Site non aménagé et non surveillé. Baignade libre sous l'entière responsabilité et aux risques et périls des usagers**

**Épisodes de pollution au cours de la saison 2025 :**  
aucun jour de fermeture

### Schéma de la zone de baignade :



### Localisation de la zone de baignade :



### Inventaire des sources de pollution et synthèse des actions :

Principales sources de pollution	Hiérarchie Impact
Assainissement non collectif des camping	1 - Important
Assainissement non collectif des habitations	1 - Important

#### Synthèse des actions :

##### Mesures de gestion :

- Autosurveillance
- Gestion de crise en cas de pollution

##### Information du public :

- Renouvellement des panneaux d'affichage sur le site de baignade

#### Plus d'info :

<https://qualite.ardeche-eau.fr/>

